

## Pflegehinweise für geölte Oberflächen

### Hinweis:

Geölte Flächen müssen **regelmässig** natürlich gepflegt werden, sobald sich erste Abnutzungserscheinungen zeigen wie matte Stellen oder wenn die Anfeuerung nachlässt.

### Reinigen:

1. Trocken mit Staublappen
2. Mit lauwarmem Wasser feucht abwischen und trocknen lassen.
- 2.a Hartnäckige Flecken können mit feinem Scotch-Brite oder feinem Schleifpapier Körnung 600-800 in Holzrichtung vorsichtig weg geschliffen werden.

### Pflegen:

1. Pflegeölspray auf weichen, fuselfreien Lappen geben und in Holzrichtung fein auftragen und einpolieren.

Benutzen Sie unseren speziellen Pflegespray.

